



正本



# 检测报告


正诺环（检）【2025】第 1414 号

检测项目：大气污染物、噪声检测

受检单位：东营华致化学新材料有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 07 月 15 日



山东正诺检测有限公司



## 检测报告声明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 标志且无骑缝章无效;
2. 报告无授权签发人签字无效;
3. 报告涂改无效;
4. 委托方如对本报告有异议, 须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出, 逾期不再受理;
5. 由委托方自行送检的样品, 本报告仅对送检样品数据负责, 不对样品来源负责;
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传;
7. 未经本机构批准, 不得复制 (全文复制除外) 本报告。

**山东正诺检测有限公司**

**通讯地址: 淄博市临淄区齐陵街道北齐路 4 号 3-1**

**邮政编码: 255430**

**客服专线: 0533-7089668**

**服务投诉: 13969330668**

**电子信箱: zhengnuo@163.com**

1. 基本信息

|        |               |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
| 委托单位   | 东营华致化学新材料有限公司 | 受检单位 | 东营华致化学新材料有限公司 |
| 受检单位地址 | 东营市利津县三合村     |      |               |
| 联系人    | 孙斌            | 联系电话 | 15965286455   |
| 检测日期   | 2025. 07. 11  |      |               |

2. 检测依据及检验设备

| 样品类别  | 检测项目   | 检测标准          | 检验设备及编号                        | 检出限    |
|-------|--------|---------------|--------------------------------|--------|
| 有组织废气 | 氮氧化物   | HJ 693-2014   | ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪 (ZNJC-056) | 3mg/m³ |
| 噪声    | 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 | AWA5688 多功能声级计 (ZNJC-088)      | -      |

3. 检测结果

3.1 有组织检测项目及结果：

| 检测项目        | 采样点位         | 导热油炉 1 出口                            |                       |                       |
|-------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | 采样日期         | 2025. 07. 11                         |                       |                       |
|             | 采样频次         | 频次一                                  | 频次二                   | 频次三                   |
| 氮氧化物        | 实测浓度 (mg/m³) | 11                                   | 11                    | 11                    |
|             | 折算浓度 (mg/m³) | 12                                   | 12                    | 12                    |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 4.44×10 <sup>-2</sup>                | 4.36×10 <sup>-2</sup> | 4.43×10 <sup>-2</sup> |
| 标干流量 (m³/h) |              | 4035                                 | 3961                  | 4028                  |
| 氧含量 (%)     |              | 5.3                                  | 5.3                   | 5.3                   |
| 烟气温度 (℃)    |              | 57.0                                 | 56.5                  | 51.0                  |
| 平均流速 (m/s)  |              | 4.6                                  | 4.5                   | 4.5                   |
| 排气筒高度 (m)   |              | 18                                   |                       |                       |
| 备注          |              | 1. 运行负荷 80%；基准氧含量：3.5%；2. 对检测结果不予评价。 |                       |                       |

|             |              |                                       |        |        |
|-------------|--------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 检测项目        | 采样点位         | 导热油炉 2 出口                             |        |        |
|             | 采样日期         | 2025. 07. 11                          |        |        |
|             | 采样频次         | 频次一                                   | 频次二    | 频次三    |
| 氮氧化物        | 实测浓度 (mg/m³) | 70                                    | 66     | 66     |
|             | 折算浓度 (mg/m³) | 75                                    | 72     | 74     |
|             | 排放速率 (kg/h)  | 0. 129                                | 0. 125 | 0. 116 |
| 标干流量 (m³/h) |              | 1836                                  | 1892   | 1764   |
| 氧含量 (%)     |              | 4. 6                                  | 4. 9   | 5. 3   |
| 烟气温度 (℃)    |              | 141. 5                                | 140. 7 | 141. 0 |
| 平均流速 (m/s)  |              | 7. 2                                  | 7. 4   | 6. 9   |
| 排气筒高度 (m)   |              | 15                                    |        |        |
| 备注          |              | 1. 运行负荷 80%；基准氧含量：3. 5%；2. 对检测结果不予评价。 |        |        |

3. 1 噪声检测结果：

| 检测日期       | 检测点位                                      | 编号 | 检测时间     | 检测结果<br>Leq dB(A) | 检测时间     | 检测结果<br>Leq dB(A) |
|------------|-------------------------------------------|----|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 2025.07.11 | 厂界北                                       | 1# | 12:23:45 | 58.0              | 22:00:18 | 43.8              |
|            | 厂界东                                       | 2# | 12:34:57 | 55.7              | 22:11:49 | 47.3              |
|            | 厂界南                                       | 3# | 12:47:08 | 55.8              | 22:24:08 | 45.3              |
|            | 厂界西                                       | 4# | 12:58:26 | 55.5              | 22:35:11 | 43.2              |
|            | 测间风速 (m/s)                                |    | 2.0      |                   | 2.0      |                   |
| 备注         | 1. 昼间天气：晴，风向：东风；夜间天气：晴，风向：东风；2. 对检测结果不予评价 |    |          |                   |          |                   |

4. 质量控制


|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 质控措施 | 现场检查、检测布点、样品采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范进行。 |
|------|-------------------------------------------------|

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

编写人：郭新峰 审核人：周慧艳 批准人：李顺 签发日期：2025. 7. 15

检测点位示意图

噪声



▲ 检测点位

采样照片

2025-07-11 11:14:20

经度: 118.516768 纬度: 37.693584



2025-07-11 12:47:08

经度: 118.51752464821344 纬度: 37.69341756

